Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction









Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

INHALTSVERZEICHNIS

DE

1. Montageanleitung für das Anzeigegerät 3810 S. 3

2. Montageanleitung für das Anzeigegerät 3700 S. 4

3. Montageanleitung für das Geländer 2530.03.001 / 2530.04.001 S. 5

4. Montageanleitung für die Auffahrrampe 2505.08.001 S. 6

5. Montageanleitung für die Seitenführung 2502.04.001 S. 7

GB

1. Mounting instruction for the terminal 3810 S. 8

2. Mounting instruction for the terminal 3700 S. 9

3. Mounting instruction for the railing 2530.03.001 / 2530.04.001 S. 10

4. Mounting instruction for the drive on ramp 2505.08.001 S. 11

5. Mounting instruction for the side guide 2502.04.001 S. 12

FR

1. Notice de montage pour l’indicateur 3810 S. 13

2. Notice de montage pour l’indicateur 3700 S. 14

3. Notice de montage pour les rails 2530.03.001 / 2530.04.001 S. 15

4. Notice de montage pour la rampe 2505.08.001 S. 16


5. Notice de montage pour guidage collatéral 2502.04.001 S. 17

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

1. Montageanleitung für das Anzeigegerät 3810



3. Nach der Montage das Anzeigegerät anschrauben.

3. Terminalhalterung mit Unterteil der Klemme verschrauben. Hutmutter anbringen.


4. Oberteil der Klemme am Geländer mit Unterteil verschrauben.

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

2. Montageanleitung für das Anzeigegerät 3700



Gerätehalter mit dem oberen Teil der Geländerverbindung verschrauben.

Verbindung am Geländer mit einem Stiftschlüssel fest anziehen, dabei den Gerätehalter auf horizontale Lage ausrichten.

Nach der Montage das Anzeigegerät anschrauben.


Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction


3. Montageanleitung für das Geländer 2530.03.001 / 2530.04.001

Kunststoff-Stopfen entfernen.



Geländer an die Oberseite der Plattform positionieren.

Schraube M8 mit Scheibe von der Innenseite durch die Befestigungsbohrung einführen, Schrauben mit dem beiliegenden Stiftschlüssel fest anziehen.



Geländerverbindung im oberen Bereich der Geländer mmontieren, durch diese Verbindung erhalten Sie einen stabilen Aufbau.

Geländerverbindung mit dem Stiftschlüssel fest anziehen.


Der Rohrverbinder gehört bei dem Geländerteil 2530.03.001 nicht zum Lieferumfang.
Der Rohrverbinder kann mit der Nummer 2510.07.001 bestellt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh


Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

4. Montageanleitung für die Auffahrrampe 2505.08.001



Vorzugsseite für die Montage der ersten Auffahrrampe vom Griff aus links.



Kunststoff-Stopfen entfernen.

Auffahrrampe an der Stirnseite positionieren.

Schrauben M8 mit Scheibe von der Innenseite einführen, durch die Befestigungsbohrung der


Auffahrrampe führen, Scheibe einlegen und 6kt-Mutter M8 aufschrauben, Schrauben mit dem beiliegenden Stiftschlüssel fest anziehen.

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

5. Montageanleitung für die Seitenführung 2502.04.001



Kunststoff-Stopfen entfernen.

Seitenführung an der Plattform positionieren.

Schrauben M8 von der Innenseite, durch die Befestigungsbohrung einführen, Schrauben mit dem beiliegenden Stiftschlüssel fest anziehen.

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh