Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction










Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

1. Mounting Instruction for the terminal 3810



3. After installation, screw on the display unit.

2. Screw the terminal holder to the lower part of the clamp. Fit the cap nut.


1. Screw the upper part of the clamp to the railing with the lower part.

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

2. Mounting Instruction for the indicator 3700



Screw the holder of the indicator with the upper part of the railing connection.

Tighten the connection on the railing with wrench; mount the aligning on horizontal position.

After mounting, screw on the display device.


Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction


3. Mounting instruction for the railing 2530.03.001 / 2530.04.001

Remove plastic plugs.



Position the railing on the upper side of the platform.

Pass M8 screw with washer from the inside through the fixing hole; tighten screws with the included pin wrench.



Mount the railing connection in the upper section of the railing, by this connection you get a stable construction.

Tighten the railing with the pin wrench.


The pipe connector is not in the scope of delivery 2530.03.001, this must be done separately with the No. 2510.07.001 be ordered.

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh


Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

4. Mounting instruction for the drive on ramp 2505.08.001



Preferred site for assembling the first ramp; to the left of the handle.



Remove plastic plugs.

Position the ramp at the front.


Pass M8 screw with washer from the inside through the fixing hole of the drive-on ramp; place in washer and screw hex-nut M8, tighten screws with the included pin wrench.

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh

Montageanleitung Zubehör Multifunktionswaage

Accessories of multi-function scale | Accessoires de balance multifunction

5. Mounting instruction for the side guide 2502.04.001



Remove plastic plugs.

Position the side guide on the platform.

Pass M8 screw with washer from the inside through the fixing hole; tighten screws with the included pin wrench.

Technische Änderungen vorbehalten. Zeichnung ist nach §823 BGB geschützt: Kopie, Vervielfältigung oder Weitergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Soehnle Industrial Solutions GmbH | Postfach 1107 | D-71501 Backnang | Telefon +49 7191/3453–0 | E-Mail info@sis.gmbh