GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA
ميزان ديجيتالي من زجاج
DIGITAALINEN LASIVAAKA
STAKLENA DIGITALNA VAGA
ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG
CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ
DIGITAL GLASVÅG

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE
ANVÄNDNINGS- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

REF **GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)**

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por Hergestellt von/Zrobione przez/Φτιαγμένο από/
ZHONGSHAN TRANSTEK ELECTRONICS CO., LTD
Zone E, No.105, Dongli Road, Torch Development District
528437 Zhongshan, Guangdong, China
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by
GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com




M31620-rev.4.09-23

ZNAČAJKE I SPECIFIKACIJE

- Automatski UKLJUČIVANJE
- Automatsko ISKLJUČIVANJE
- Jedinice težine: kg, lb, st: lb
- Kapacitet; 150 kg/330 lb/23st: 8 lb
- Mjerna skala: 0,1 kg/0,2 lb/0,2 lb (1 lb, ≥20st)
- Indikacija preopterećenja: "— — — — "
- Indikator niske baterije "Lo"
- Napajanje: 1 x CR2032 baterija


Nestekristallinäyttö




ZA PROMJENU BATERIJE

- Provjerite jesu li +/- terminali ispravno postavljeni.
- Upotrijebite odgovarajući alat za oslobađanje baterije iz odjeljka ako je potrebno.

Molimo uklonite izolacijsku traku prije uporabe.



FUNKCIJSKE TIPKE



UPUTE ZA RAD

1. Pritisnite tipku UNIT za uključivanje i odabir jedinice.
2. Postavite vagu na čvrsto i ravno tlo, pustite da se vaga automatski isključi.
3. Korisnik stoji izravno na platformi vage, ona će treperiti i zaključati se na LCD-u nakon što se težina stabilizira, a zatim se automatski isključiti nakon 10 sekundi.
4. Ako nema nikakve radnje, automatski će se isključiti
5. Kada je ne koristite, molimo vas da je stavite u vodoravni položaj, a zatim ne stavljajte nijedan predmet na vagu.

PODSJETNIK:

Nemojte koristiti vagu na tepihu
Kako biste osigurali točno vaganje, kada pomičete vagu, najprije je uključite (ili dodirnite) i pričekajte da se isključi, zatim možete ponovno stati na platformu i izmjeriti svoju težinu. U suprotnom će se dodati vlastita težina vage.

ZBRINJAVANJE:

Proizvod se ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom. Korisnici moraju zbrinuti ovu opremu tako da je odnesu na određeno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za dodatne informacije o centrima za recikliranje obratite se lokalnim vlastima, lokalnom centru za recikliranje ili trgovini u kojoj je proizvod kupljen. Ako uređaj nije pravilno odložen, mogu se primijeniti novčane kazne ili kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i propisima.

GIMA JAMSTVENI UVJETI

Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci.