GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA
ميزان ديجيتالي من زجاج
DIGITAALINEN LASIVAAKA
STAKLENA DIGITALNA VAGA
ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG
CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ
DIGITAL GLASVÅG

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE
ANVÄNDNINGS- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

REF **GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)**

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por Hergestellt von/Zrobione przez/Φτιαγμένο από/
ZHONGSHAN TRANSTEK ELECTRONICS CO., LTD
Zone E, No.105, Dongli Road, Torch Development District
528437 Zhongshan, Guangdong, China
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by
GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M31620-rev.4.09-23

CARACTERÍSTICAS & ESPECIFICAÇÕES

- Auto ON
- Auto OFF
- Unidade de medida do pêso: kg, lb, st:lb
- Capacidade: 150kg/330lb/23st:8lb
- Escala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,≥20st)
- Mensagem de sobrecarga: “— — — — ”
- Mensagem de pilha esgotada “Lo”
- Alimentação: 1 x pilha CR2032

Visor LCD



PARA TROCAR A PILHA

- Controlar que os pólos +/- sejam corretos.
- Usar um instrumento adequado para facilitar a remoção da pilha dos seu alojamento se necessário.

È necessário remover a fita isolante antes do uso.



TECLAS FUNÇÃO



INSTRUÇÕES DE USO

1. Apertar o botão UNIT para ligar e selecionar a unidade.
2. Apoiar a balança sobre uma superfície sólida e plana, deixar que a balança se desligue automaticamente.
3. Subir diretamente sobre a base da balança. O visor pisca até durante a determinação do peso. Após 10 segundos desliga-se automaticamente.
4. Se não usada, desliga-se automaticamente
5. Quando não è usada, deve ser guardada em posição horizontale sem apoiar nada em cima..

ADVERTÊNCIAS:

Não usar a balança sobre um tapete
Para garantir uma determinação exacta do peso, quando move-se a balança aconselhamos de ligá-la (ou tocá-la) e aguardar que se desligue, e só depois subir sobre a balança para medir o pêso. Sem isto, a balança poderia medir um peso maior.

ELIMINAÇÃO:

O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha inicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos.
Para maiores informaçõe sobre os locais de recolha, entrar em contacto com o próprio município de residência, com o serviço local de eliminação de detritos ou com a loja onde foi comprado o produto. Em caso de eliminação errada, poderiam ser aplicadas multas conforme às leis nacionais.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.