Besmed Silicone Cushion Mask



Besmed

No.5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd., Wu-Ku District,
New Taipei City, Taiwan 24888
Tel:886-2-2290-3959
Fax:886-2-2299-9076
E-mail:info@besmed.com
Web-site:www.besmed.com

CE 0344

501-86221-00114 Rev.0 2025-09

Besmed

Gebrauchsanleitung
Beatmungsmaske mit Silikonkissendichtung
und aufblasbarem Maskenwulst

1.Warnhinweis
Diese Maske darf nur von Personen mit Schulung in kardiopulmonaler Reanimation angewendet werden. Insbesondere müssen diese Personen in der Lage sein, eine Gesichtsmaske so aufzusetzen, dass ein dichter Abschluss erzielt wird. Es ist sicherzustellen, dass die Betreffenden mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanleitung vertraut gemacht werden.

2.Beschreibung
Beatmungsmasken mit Silikonkissendichtung werden in Verbindung mit manuellen Reanimatoren, automatischen Reanimatoren und Beatmungsgeräten eingesetzt.

In den Größen 2,3,4,5 und 6 mit einem 22-mm-Verbindungsstück gemäß ISO-Norm.
Die Masken sind wiederholt bei 134 Grad Celsius autoklavierbar.
Durch die transparente Kuppel kann der Zustand des Patienten beobachtet werden.
Der weiche Maskenwulst kann unterschiedlich stark aufgeblasen werden.

■ BEATMUNGSMASKE MIT SILIKONKISSENDICHTUNG



3.Bedienungsanweisungen:
Beatmung mittels Maske mit Kissendichtung Die Maske wird fest auf das Gesicht des Patienten aufgesetzt und gehalten, um einen dichten Abschluss zu erzielen. Dabei muss der Kopf im richtigen Winkel gehalten werden, damit die Atemwege frei bleiben.

4. Reinigung Desinfektion - Sterilisation

Verfahren			Anwendbar
Reinigung	Waschen	Waschen mit der Hand Waschen in der Maschine	✓ ✓
	Desinfektion	Hitzedesinfektion in der Waschmaschine Auskochen Chemische Desinfektion	✓ ✓ ✓
	Autoklavieren	121°C 134°C	✓ ✓

Die Tabelle zeigt, welche Methoden zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der Maske nach jedem Gebrauch angewendet werden können.

Waschmittel und chemische Desinfektionsmittel
Es gibt zahlreiche Wasch- und Desinfektionsmittel. Es sollten nur solche Mittel verwendet werden, die für die Materialien der Maske geeignet sind, damit die Lebensdauer der Materialien nicht verkürzt wird.

Hinweis: Wenn auf den Materialien der Maske Wasch- oder Desinfektionsmittelreste zurückbleiben und dort antrocknen, kann die Oberfläche dadurch beschädigt und die Lebensdauer der Maske verkürzt werden.

4.1 Auseinandernehmen der Maske (empfohlen)
Den Maskenwulst von der Kuppel abknöpfen bzw. abnehmen..

Achtung! Vor dem Autoklavieren den Stöpsel aus dem Aufblasstutzen entfernen.



4.2 Reinigung der Teile

Waschen mit der Hand oder in der Maschine
Die Teile in warmem Wasser mit einem für die Maskenmaterialien geeigneten Waschmittel waschen. Alle Teile gründlich mit sauberem Wasser abspülen, um alle Waschmittelreste zu entfernen.

Bei der Oberflächenreinigung und/oder Desinfektion der äußeren Oberflächen der Maske muss darauf geachtet werden, dass das Wasch- bzw. Desinfektionsmittel für die Materialien der Maske geeignet ist und dass es anschließend vollständig mit sauberem Wasser abgespült wird.

Ein Waschautomat mit einem speziellen Programm für das Waschen von Zubehör von Narkose-/Beatmungsgeräten kann verwendet werden.

4.3. Desinfektion und/oder Sterilisation
Hitze- oder chemische Desinfektion wählen, dabei die am Ort gültigen Desinfektionsvorschriften und die obige Tabelle der zulässigen Verfahren beachten.

Waschmaschine Hitzedesinfektionsprogramm
Waschautomaten für medizinische Geräte haben normalerweise Programme für die Hitzedesinfektion.

Auskochen
Die Teile in sauberem Wasser erhitzen und 10 Minuten auskochen, um sie zu desinfizieren.

Chemische Desinfektion
Die Gebrauchsanweisung des Herstellers des chemischen Desinfektionsmittels bezüglich Verdünnung und Expositionszeit beachten. Nach dem Einwirken des chemischen Desinfektionsmittels die Maskenteile gründlich mit sauberem Wasser abspülen, um alle Reste des Desinfektionsmittels zu entfernen.

Autoklavieren
Standardautoklav und -zubehör verwenden und auf maximal 134°C einstellen.
Achtung! Vor dem Autoklavieren den Stöpsel aus dem Aufblasstutzen entfernen.

4.4 Trocknen und Abkühlen
Die Teile vollständig trocknen und/oder abkühlen lassen, bevor die Maske wieder zusammengesetzt wird.

4.5 Inspektion der Teile
Nach dem Reinigen, Desinfizieren und/oder Sterilisieren alle Teile sorgfältig auf Beschädigungen bzw. übermäßige Abnutzung prüfen und ggf. ersetzen. Einige Verfahren können zu einer Verfärbung der Gummiteile führen, ohne dass dies die Lebensdauer beeinträchtigt. Sind Zeichen von Materialverschleiß (z.B. Risse) erkennbar, müssen die Teile ausgetauscht werden.

4.6 Montage
Die Maskenteile wieder zusammensetzen.

5. Spezifikationen

Gewicht

Größe 2: ca. 40 g.
Größe 3: ca. 62 g.
Größe 4: ca. 67 g.
Größe 5: ca. 78 g.
Größe 6: ca. 92 g.

Lagerung bei Temperaturen von -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)

MaskenteileMaterialien

Kuppel:Polysulfon oder Polykarbonat
Wulst:Silikongummi
Verbindungsstück:Silikongummi
Haken:Rostfreier Stahl

Bestelldaten:

SM-86222(OLD CODE:PS-0126) Langlebige Maske mit Silikonkissen Nr. 2: 22mm ISO Verbindungsstück
SM-86232(OLD CODE:PS-0127) Langlebige Maske mit Silikonkissen Nr. 3: 22mm ISO Verbindungsstück
SM-86242(OLD CODE:PS-0128) Langlebige Maske mit Silikonkissen Nr. 4: 22mm ISO Verbindungsstück
SM-86252(OLD CODE:PS-0129) Langlebige Maske mit Silikonkissen Nr. 5: 22mm ISO Verbindungsstück
SM-86262(OLD CODE:PS-0130) Langlebige Maske mit Silikonkissen Nr. 6: 22mm ISO Verbindungsstuck
SM-86221(OLD CODE:PN-0126) Maske mit Silikonkissen Nr. 2: 22mm ISO Verbindungsstück
SM-86231(OLD CODE:PN-0127) Maske mit Silikonkissen Nr. 3: 22mm ISO Verbindungsstück
SM-86241(OLD CODE:PN-0128) Maske mit Silikonkissen Nr. 4: 22mm ISO Verbindungsstück
SM-86251(OLD CODE:PN-0129) Maske mit Silikonkissen Nr. 5: 22mm ISO Verbindungsstück
SM-86261(OLD CODE:PN-0130) Maske mit Silikonkissen Nr. 6: 22mm ISO Verbindungsstück

PS= Polysulfonkunststoff
PN= Polykarbonatkunststoff

HINWEIS: Polykarbonat (PC) ist kein wirklich langlebiges Material; je nach verwendetem Sterilisationsverfahren schwankt die Lebensdauer des Produkts.