CN 用法說明

把包裝打開後將敷料取出，輕輕並牢固地覆蓋在燒燙傷的位置

將足量凝膠塗敷於燒燙傷的位置，不要用力揉擦

對於化學性燒燙傷，使用凝膠前必須徹底地將傷口沖洗中和